



施工サイクル


① 杭芯の確認




④ 坑口固定コン打設



② 坑口の開削




⑤ ミニBHによる掘削



③ ライナープレート設置



⑥ ライナープレートの設置



以上繰返し作業で規定の深さまで掘削する。